

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел № 122					
<i>Бюро по учету черного, цветного и драгоценных металлов</i>					
44/2016-1007. Газорезчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2016 г.	Отдел № 122 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.	Отдел № 122 Отдел № 055 Отдел № 080	
Инструментальный комплекс № 300					
<i>Резцово-заточной участок № 04</i>					
44/2016-1067А(44/2016-1069А). Заточник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2016 г.	ИК № 300 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
44/2016-1068. Заточник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2016 г.	ИК № 300 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
44/2016-1070. Заточник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2016 г.	ИК № 300 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
44/2016-1071. Заточник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2016 г.	ИК № 300 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	

44/2016-1072. Загочник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2016 г.	ИК № 300 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094
<i>Участок изготовления средств технологического оснащения № 06</i>				
44/2016-1111. Слесарь-инструментальщик	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.	ИК № 300 Отдел № 055 Отдел № 080
<i>Заготовительный участок № 16</i>				
44/2016-1149. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2016 г.	ИК № 300 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	3-4 кв. 2016 г.	ИК № 300 Отдел № 53
44/2016-1150. Газорезчик	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.	ИК № 300 Отдел № 055 Отдел № 080
Цех № 042				
<i>Брусочный участок № 03</i>				
44/2016-1164. Токарь	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.	Цех № 042 Отдел № 055 Отдел № 080
44/2016-1165. Резчик на пилах, ножовках и станках	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	4 кв. 2016 г.	Цех № 042 Отдел № 053

44/2016-1168. Станочник широкого профиля	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.	Цех № 042 Отдел № 055 Отдел № 080
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	4 кв. 2016 г.	Цех № 042 Отдел № 053
<i>Участок механической обработки № 06</i>				
44/2016-1170. Сверловщик	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	4 кв. 2016 г.	Цех № 042 Отдел № 053
44/2016-1171. Токарь	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	4 кв. 2016 г.	Цех № 042 Отдел № 053
<i>Бюро инструментального хозяйства № 10</i>				
44/2016-1175. Фрезеровщик	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	4 кв. 2016 г.	Цех № 042 Отдел № 053
Цех № 220				
<i>Электромонтажный участок № 02</i>				
44/2016-1242. Слесарь-электромонтажник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2016 г.	Цех № 042 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094