

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод» (АО «Обуховский завод»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех № 046</i>					
<i>Участок № 02</i>					
04/2016-929. Токарь	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2021 г.	Цех № 046 Управление № 036 Отдел № 055	
<i>Участок № 08</i>					
04/2016-829. Токарь-расточник	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2021 г.	Цех № 046 Управление № 036 Отдел № 055	
04/2016-834. Доводчик-притирщик	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2021 г.	Цех № 046 Управление № 036 Отдел № 055	

3383. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2021 г.	Цех № 046 Управление № 036 Отдел № 055	
3384. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2021 г.	Цех № 046 Управление № 036 Отдел № 055	
3385. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2021 г.	Цех № 046 Управление № 036 Отдел № 055	
<i>Складской комплекс №400</i>					
<i>Центральный склад №01</i>					
3403. Резчик на пилах, ножовках и станках	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2021 г.	СК № 400 Управление № 036 Отдел № 055	

3408. Резчик на пилах, ножовках и станках	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2021 г.	СК № 400 Управление № 036 Отдел № 055	
<i>Цех № 220</i>					
<i>Участок №02</i>					
49/2016-1245. Слесарь-электромонтажник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3 кв. 2021 г.	Цех № 220	
<i>Участок №04</i>					
04/2016-977. Токарь-карусельщик	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2021 г.	Цех № 220 Управление № 036 Отдел № 055	
3462. Токарь	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2021 г.	Цех № 220 Управление № 036 Отдел № 055	
<i>Участок №05</i>					
134/2015-691. Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	3-4 кв. 2021 г.	Цех № 220 Управление № 036 Служба № 207	
134/2015-692. Маляр, постоянно занятый внутри камеры с применением нитрокрасок	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	3-4 кв. 2021 г.	Цех № 220 Управление № 036 Служба № 207	
3463. Маляр, постоянно занятый внутри камеры с применением нитрокрасок	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	3-4 кв. 2021 г.	Цех № 220 Управление № 036 Служба № 207	